

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่น TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRE ส. 878 ทะเบียน ภข 7030 ๑๑ วันที่ 10/10/67

ฝาปิดวาล์ว ☒ มี ☐ ไม่มี เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง <u>28 ส.ค. 68</u>	ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด	ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดวก ☒ ภูเขาโรโมท.....ดวก ☐ รัโมท.....ดวก Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
---	---	---


เลขโมล 85451 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คอป	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี <u>เครื่องเสียง</u>	☒		<u>6 ชิ้น</u>
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมวง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. ฝาท้าย (เทา) (สี)

2. 23,000

๗๗ A สี 6:



ข้างขวา 2. ประตูคนขับ (เทา) (สี)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 265/65R17	/	/	
หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 19	/	/	
หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 19	/	/	
หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 19	/	/	
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
แม็กซีไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
กระดกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
โซ่ค้ำท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ไฟเบรกล้างคา ☐ มี ☒ ไม่มี		/	