

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI C1A2 1.2 GL

สี ขาว

ทะเบียน วท 7453

วันที่ ๐๐/๑๑/๖๖

เลขไมล์ 99456

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ชาติ 3 ๓ ๖๖

☐ ไม่จำกัด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ฟิล์มฝ้าฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบริดเดอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ฟิล์มแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญญาณไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพื้ดอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลางับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ไซค์อัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครี	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้ม	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. บั๊กน	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

ขอพิมพ์ไว้
18๐

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




พ่นมาแล้วไม่สวย
(ลบขีด)

ข้างซ้าย



สีชัด สีทอง

ด้านหลัง



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แป้นคเดิม	☐	แป้นคแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แป้นคเดิม	☐	แป้นคแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แป้นคเดิม	☐	แป้นคแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แป้นคเดิม	☐	แป้นคแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด	185/65 R15 (OTANI)			
	หน้า L	ยางปี	ขนาด	99			
	หลัง R	ยางปี	ขนาด	99			
	หลัง L	ยางปี	ขนาด	99			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เบ็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ใช้คฝากาย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			