

ใบตรวจสภาพ

8

รุ่นรถ PAJERO SPORT

สี ขาว

ทะเบียน กข 244 พัทลุง

วันที่ 5/9/68

แผ่นเฝ้า ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ทาง 25 ลี.ก.63
☐ ไม่ทาง.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 294941

เลขเครื่อง.....


เลขคชช.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>ไม่ติด (เปลี่ยน)</u>	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพื้	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน <u>ไม่ทำงาน</u>			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันรั่ว</u>			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ไม่เย็น</u>			<u>แก้ไข</u>
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ <u>ABS ชั่ว</u>			<u>แก้ไข</u>
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลูก	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า <u>ติดหนา L ฟ้าขาว</u>				7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า				8. บั้มบั้น	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า				11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง				13. ท่อไอเสีย <u>เสียงดัง</u>			
8. ไฟท้าย				14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย				15. ท้องว่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก				16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง				17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 4. ลำท้ายด้านใน (สี)
5. สปอยเลอร์หลัง (สี)



ข้างขวา



ด้านหลัง 1. กันชนหน้า (สี)
รวมสี = 4,500



ข้างซ้าย 2. ประตูหน้าขวา (สี)
3. มุมกันชนขวา (สี)

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด	265/60 R18			
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด	91			
	หลัง R	ยางปี 23	ขนาด	91			
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด	11			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
จ็อบบิงแดด	☒	มี	☐	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			แตก (เปลี่ยน)
ซิกซ์พ้าย	☒	มี	☐	ไม่มี			
สวากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			หัก
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี			