

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 13 06 2565

ทะเบียน กน 5883 กบ

ยี่ห้อ-รุ่น TOYOTA Vios 1.5 J 2014

สี ขาว

เลขไมล์ 52371

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ กุญแจ..... 1

☒ กุญแจรีโมท..... 1

☐ รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ดี

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ดี

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ดี

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน

เบาะที่นั่งตัวใหม่ ผ่าน ไม่ผ่าน

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน

แตร ผ่าน ไม่ผ่าน

รีคพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน เสียงดัง

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ดี

☒ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ดี

☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน เสียงไม่ออก

☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน เสียงไม่ออก

☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Navi ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ติด

☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน


☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

ด้านหน้า 1. กันชนหน้ามือ




ด้านหลัง 1. กันชนหลังมือ



ซ้าย



ขวา



ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ LENSO ผ่าน
 ยางปี 21 เบอร์ 195 / 55 R 15 ผ่าน
 ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ LENSO ผ่าน
 ยางปี 21 เบอร์ 195 / 55 R 15 ผ่าน
 ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ LENSO ผ่าน
 ยางปี 21 เบอร์ 195 / 55 R 15 ผ่าน
 ล้อหน้า B แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ LENSO ผ่าน
 ทวิ ยางปี 195 / 55 R 15 ผ่าน

ผ่าน ไม่ผ่าน มีรอยขีดข่วน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
 ผ่าน ไม่ผ่าน มีรอยขีดข่วน
 ผ่าน ไม่ผ่าน มีรอยขีดข่วน
 ผ่าน ไม่ผ่าน มีรอยขีดข่วน
 ผ่าน ไม่ผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม ✓ มี ไม่มี
 คิวบังแดด ✓ มี ไม่มี
 ยางอะไหล่ ✓ มี ไม่มี
 ชุดเครื่องมือ ✓ มี ไม่มี
 แม่แรง ✓ มี ไม่มี
 ฝาครอบดุมล้อ มี ✓ ไม่มี
 ฝาครอบกระทะ มี ✓ ไม่มี
 แม็กไลน์เนอร์ มี ✓ ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ

✓ Q