

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB 2.5 L HI-LANDER สี เทา ทะเบียน พร 9904 ชลบุรี วันที่ 10/8/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 14 พย 68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขใบ 211997 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น <u>กลิ่น</u>)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สวิตช์ลักษณะไฟ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			ซ้ายปรับไม่ได้	15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายถัง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ครีซ	☒		
3. ไฟปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ปัดน้ำ	☒		
6. ไฟดักไล่ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา



ด้านหลัง 2. ฉากท้าย (สี)



ข้างซ้าย

สี = 3,000
ของ 21 สี =

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	245/70R16	☒	☐	
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	7	☒	☐	
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	7	☒	☐	
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	7	☒	☐	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี	ยางรีดานันนอก ข้างขวา ขาด		☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ย่นหมอสภาพ		☒	☐	
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	มีรอยหิน		☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	