

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ พอลิอัส 2013 สี ขาว ทะเบียน พฉ ๙๗๔๘ วันที่ 19.๑.๑๔

เลขไมล์ 61578

เลขตัวถัง MNBJXXARJJD055021

เลขเครื่อง UEJ2DU55021

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 22 พค 2565

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒		<u>ลื่นตอนเลี้ยว</u>	3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจุมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
27. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>		☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
				9. แบตเตอรี่		☒	<u>2210</u>
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
				4. โช้คอัพ	☒		
				5. กระบุกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
				9. ยางหุ้มแวน	-	-	


ชื่อผู้จอง 6๑๕

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า สีชมพูเข้ม
ปี ๒๕๕๖ 1500



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 9362

						ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 17	ขนาด	195/50/16			☒	
	หน้า L	☐ ยางปี 17	ขนาด	195/50/16			☒	4852
	หลัง R	☐ ยางปี 17	ขนาด	195/50/16			☒	
	หลัง L	☐ ยางปี 17	ขนาด	195/50/16			☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี						
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี						
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี						
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี						
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
โช๊คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		