

Zy 00000

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ M2 MAX ELEGANCE สี เทา ทะเบียน 3กย 6808 วันที่ 22/09/16
 เลขโมล 35297 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual
 แผ่นเพลน ☒ มี ☐ ไม่มี เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซนริค
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 21/10/16 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟใบถ่ง			
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพืค			
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปั้มน้ เฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่			
14. เซนทาลล็อค ☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
16. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				14. แอว์ (ความเย็น / กลั่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สลักลัคน์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกป็นลือ			
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ			
1. ไฟหน้า				4. ไซคัฟ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบูกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟสปอ์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ด้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุแหนบ			
7. ไฟสูง				10. ครีษ			
8. ไฟท้าย				11. ปึ่มบึ่น			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ลึ่น / หน่วง / เลียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม - ช่องสักรัคน์, เบรกคัท, ที่ปั้มน้ เฝน



ਪੰਨਾ 49

จ้างชาย



ด้านหลัง

רכזגא

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระแทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระแทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระแทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระแทะ / ขนาด.....นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 29	ขนาด.....			
	หน้า L	ยางปี 29	ขนาด.....			
	หลัง R	ยางปี 29	ขนาด.....			
	หลัง L	ยางปี 82	ขนาด.....			
ยางขอบกระดก	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☐ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบมุล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระแทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระดกหน้า	☐ มี	☐ ไม่มี				
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี				