

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX Scab 2.5L Hi สี ดำ ทะเบียน สง 3669 ๐๐ วันที่ 26/9/65

เลขโมล 196428

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง ๖ ร.ย. ๐๖

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ศูนย์ ☐ ธรรมดา.....ดอง

☒ ศูนย์เจอโรมค ๒.....ดอง



☐ รีโมท.....ดอง

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			* 5. น้ำมันพวงมาลัย Power ว่าง		☒	1๐๐
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			* 10. สายพาน ว่าง		☒	1,๐๐๐
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเวอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สวิตช์สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแวน	☒		
7. ไฟสูง	☒			* 10. ครีษ ว่าง		☒	8,๐๐๐.-
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดลม	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สับ / หมอนว / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม ตัวถังกระโปรง ๓ แห่งหักลึงดงหัก.





ด้านหน้า 1 กันชนหน้า (สี)

ข้างขวา 2. กันชนซ้าย (เคาะ) (สี).

3. กระพริบซ้าย (เคาะ) (สี)

4. กันโคลงซ้าย (สี).



ด้านหลัง

ข้างซ้าย 5. กันโคลงขวา (สี).

สี 4,000 /

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 22 ขนาด 245/70R16	☒		
หน้า L ยางปี 21 ขนาด 99	☒		
หลัง R ยางปี 21 ขนาด 99	☒		
หลัง L ยางปี 21 ขนาด 99	☒		
ยางขอบกระจุก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี ขาด, แตก, สกปรก		☒	
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
* ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี หัก ขา + แล้ง ขา ไม่มี		☒	
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็คซิลเวอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจุกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โซ๊คฝักท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
* เสื่ออากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี หัก		☒	
ไฟเบรกหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		