

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ พิกัด 2017 สี ขาว ทะเบียน 2๗๓ 4116 วันที่ 11 มิ.ย. 64

เลขไมล์ 190519

เลขตัวถัง MHYGDN710041474

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์

☐ Auto

☒ Manual

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน

☐ ดีเซล

☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า

☐ LPG

☐ NGV

☐ ลงเล็ม

☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ

☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice

☐ มี

☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน

☒ 2WD

☐ 4WD

ประกันภัย

☐ มี

☒ ไม่มี


6 ต.ค 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	<u>Pvc 200</u>		☒	<u>ดี</u>	1. ไฟหน้า		☒		
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟสปออร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง		☒		
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒		
9. วิทยุ/MP3	☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย		☒		
10. CD	☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒		
11. DVD	☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		
13. USB	☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>800</u>		☒	
15. Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
16. SD Card	☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก		☒		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒		<u>1500</u>
23. กระจกไฟฟ้า	☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
25. กล้อง	☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร	☐ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัพ				
1. ไฟในถัง		☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด		☒			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหุหนบ				


ชื่อผู้จอง 6๓๖

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กระจกมองหลัง
สีเงิน 66 66 66 66 66 66
2000



ข้างซ้าย กระจกมองหลังสีเงิน
66 66 2000



ด้านหลัง กระจกมองหลังสีเงิน
66 66 2000



ข้างขวา กระจกมองหลังสีเงิน
17,100

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒			กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒			กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒			กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒			กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/14			185/14
หน้า L ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/14			185/14
หลัง R ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/14			185/14
หลัง L ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/14			185/14
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		1000
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		