

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 11 12 64

ทะเบียน 5กฉ 4521 กท

ยี่ห้อ-รุ่น Toyota Fortuner 2.4 V

สี ชม

เลขไมล์ 245,674

เลขตัวถัง MR0GB 3GS300021444

เลขเครื่อง 2G08113859

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....

☒ กุญแจรีโมท 2.....

☐ รีโมทแต่ง.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน P 1107

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน

เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน

แดดร ผ่าน ไม่ผ่าน

แร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน 851,302

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน 1018 810

☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Navi ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน


ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน


ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟฮาลอเจน ผ่าน ไม่ผ่าน



รถคันนี้คือ



สี

ด้านหน้า

สีรถคันนี้คือสีอะไร



ด้านหลัง

ด้านขวา

ด้านซ้าย

สี = 2000

1000 =



ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 20 เบอร์ 265/60 R 18

ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม มี ไม่มี
คิ้วบังแดด มี ไม่มี
ยางอะไหล่ มี ไม่มี
ชุดเครื่องมือ มี ไม่มี
แม่แรง มี ไม่มี
ฝาครอบดุมล้อ มี ไม่มี
ฝาครอบกระทะ มี ไม่มี
แม็กไลน์เนอร์ มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ