

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ P-MAX C-141 สี 2056 ทะเบียน 2/ข-50410 วันที่ 15/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซนริค
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 116, 217 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	2715	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	169
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เข็มกลลือก ☐ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักณไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>กล้อง</u>		☒		16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มมิเตอร์ หน้า/หลัง		☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง		☒		4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ ☐	☒			10. ปีกนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ มี ☒ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / น่อง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ยาว 4.15 ม.

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด	255/65/17		
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด	19		
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด	19		
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด	19		
ยางขอบกระด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
จั่วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ผ้าคลุมรถ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				