

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ **ALMERA**

สี **เทา**

ทะเบียน **กข 6751**

วันที่ **๑๐ พ.ค ๖5**

เลขไมล์ **104916**

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

กุญแจ ☒ อีเอ็มดา **2** ดอก

เลขตัวถัง

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ กุญแจรีโมท ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส ☐ ดงเล่ม ☐ ไม่ดงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี



☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☒ มี ~~๑๙/๖/๖5~~ ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด **๔๙ ธ.ค. ๖5**

19/11/65



ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒				1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี					2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒				3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี					4. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี					5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
6. สัญญาณไฟ	☒				6. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒				7. ไฟสูง	☒			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี					8. ไฟท้าย	☒			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี					9. ไฟหรี่ท้าย	☒			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี					10. ไฟเบรก	☒			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี					11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี					12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี					ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี					1. น้ำมันเครื่อง	☒			800
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี					2. น้ำมันเบรก	☒			
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี					3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี					4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี					5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒			
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี					6. น้ำมันหม้อพัก	☒			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี					7. น้ำฉีดกระจก	☒			
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี					9. แบตเตอรี่	☒			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					10. สายพาน	☒			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					11. สภาพเครื่องยนต์	☒			
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี					ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี					1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี					2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี					3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ไซค์อัพ				
1. ไฟในถัง	☒				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด	☒				6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุ้มแบริด				
สมโภชน์									



ด้านหน้า สีชมพู สัก ๑๐๐ มม.

ข้างซ้าย

1300



ด้านหลัง

ข้างขวา สีชมพู สัก ๑๐๐ มม.

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☒ ยางปี <u>19</u> ขนาด.....	☒	
	หน้า L ☒ ยางปี <u>19</u> ขนาด..... <u>185/65 R15</u>	☒	
	หลัง R ☒ ยางปี <u>19</u> ขนาด.....	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี <u>19</u> ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี		