

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI TRITON 2.4 สี เทา ทะเบียน กส 6990 วันที่ 3/8/66

เลขโมล 106863

แผ่นพลา ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 27/11/64

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอ

☐ กุญแจรีโมท ☐ ดอ

☒ รีโมท 2 ☐ ดอ


Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟabin	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี			เจ็	3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		เจ็
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี			เจ็	2. น้ำมันเบรค	☒		เจ็
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		เจ็
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		เจ็
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		เจ็
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		เจ็
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		เจ็
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		เจ็
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ยางเติม			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจุขังปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลั่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		เจ็
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คิ้ว			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แลค	☒		เจ็
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรค / ผ้าเบรค / จานเบรค	☒		เจ็
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		เจ็
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัดน้ำ			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรค	☒			13. ปัดน			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หมวง / เลียง)	☒		เจ็
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม


ใบตรวจสภาพรถเบื้องต้นจากใบนี้, จอตรวจรถ, น้ำมัน




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	๓๓ นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	๓๓ นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	๓๓ นิ้ว	
	หลัง L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	๓๓ นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	๑๙	ขนาด	๘.๖๕ / ๖.๕	
	หน้า L	ยางปี	๑๙	ขนาด	๘	
	หลัง R	ยางปี	๑๙	ขนาด	๘	
	หลัง L	ยางปี	๑๙	ขนาด	๘	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็คซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				