

ใบตรวจสภาพรถ



รุ่นรถ Toyota Proace 2558 ลิ เกา ทะเบียน รข 5676 วันที่ 18/2/63
 เลขไมล์ 125746
 เลขตัวถัง MRUHA3FS500023432
 เลขเครื่อง.....
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด..... 19 ม.ค 63

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 ควันแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ควันแฉียว.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดกแข็ง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifuntion ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แฮร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก่ง				4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุหนบบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			



ชื่อผู้ตรวจ.....
 ชื่อผู้ส่งงาน.....

สมโภชน์



ด้านหน้า ทัศนคติหน้ารถ
สีรถ สีเงิน 66 พล

ข้างซ้าย ประตู ล้อ สีเงิน
สีรถ สีเงิน 66 พล
* ตัวปัดน้ำฝนกระจกกลางสีรถ



ด้านหลัง ทัศนคติท้ายรถ
สีรถ สีเงิน 66 พล

ข้างขวา

งบ 15,000 บาท - 2,500
= 5,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 18 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 18 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 18 นิ้ว	✓	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 18 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี... 17 ขนาด... 265 / 60 / 18	✓	660 ยางแต่ง
	หน้า L ยางปี... 17 ขนาด... 265 / 60 / 18	✓	
	หลัง R ยางปี... 17 ขนาด... 265 / 60 / 18	✓	
	หลัง L ยางปี... 17 ขนาด... 265 / 60 / 18	✓	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	