

ใบตรวจสภาพ

รุ่น TOYOTA Cammutor 3.0 HRF สี เทา ทะเบียน 802472 วันที่ 29/1/65


เลขโมล 65413
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ยาก ☐ ไม่ยาก 2.8.066
☒ ไม่ยาก

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแดง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒	ติดวิทยุ	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ทาสีไม่ติด	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ทาสีไม่ติด	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปิ่น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒		เสียง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กระจกรถ (สี)
2. ด้านในกระจกรถรอบ แก้วรอบคัน (สี)
3. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย 4. ประตู (สี)
5. เสาประตู (โลหะ) (สี)
6. ประตูสไลด์ (โลหะ) (สี)
7. ขอบหลังคากระดก ข้างซ้าย (โลหะ) (สี)



ด้านหลัง 8. ขอบล่างท้าย (สี)



ข้างขวา

สี 8,000 บาท.

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	ไม่มีดัด ☒	ไม่มีดัด ☐	กระดก / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☐	ไม่มีดัด ☒	ไม่มีดัด ☐	กระดก / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☐	ไม่มีดัด ☒	ไม่มีดัด ☐	กระดก / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง L	☐	ไม่มีดัด ☒	ไม่มีดัด ☐	กระดก / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 205/70R15			✓	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99			✓	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99			✓	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99			✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	บานหลังลอก			✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่กซ์ไฮเบอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	แตก			✓	
ใช้คฝากาย	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	