

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ INNOVA สี ขาว ทะเบียน งอ-4753 วันที่ 27/4/62
 เลขไมล์ 273,555 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา ☐ ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☒ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				
3. พวงมาลัย (ความสั้น , ความหน่วง , เสียง)				
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				
6. สัญลักชนไฟ		/		
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)		/		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				
9. วิทีว/MPI3 ☒ มี ☐ ไม่มี				
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				
23. กระจากไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				
25. กัล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				
27. กระจากพับยึดโน้ตบุ๊ก ☐ มี ☒ ไม่มี				
28. แตร์ ☒ มี ☐ ไม่มี				
ระบบไฟภายในรถ				
1. ไฟในถัง		/		
2. ไฟหน้าปิด		/		
3. ไฟแดง ☐ มี ☐ ไม่มี				
ชื่อผู้จอง				
ชื่อผู้ขาย				


ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. โฟหน้า		/		
2. โฟหน้า		/		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
5. ไฟเลี้ยวหน้า		/		
6. ไฟเคยไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
7. ไฟสูง		/		
8. ไฟท้าย				
9. ไฟหรี่ท้าย				
10. ไฟเบรก				
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. ไฟเลี้ยวหลัง				
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
1. น้ำมันเครื่อง		/		
2. น้ำมันเบรค				
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
6. น้ำหม้อพัก				
7. น้ำฉีดกระจก				
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
9. แบบเตอรี่		/		
10. สายพาน				
11. สภาพเครื่องยนต์				
ระบบช่วงล่าง				
1. ลูกปืนล้อ				
2. ลูกหมากคันชัก				
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
4. โช๊คอัพ				
5. กระบอกพวงมาลัย/แร็ค				
6. เบรค				
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
9. ยางหุ่แทน				

สงัด
๑๖๙,๘๐๕
1๒๓


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

สีฟ้า = 30000 บาท 2,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 19 ขนาด 18	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคูลล์	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โซ๊คผ้าท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลัง	☐ มี ☐ ไม่มี		