

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่นรถ Nissan NP300cab 2.5 E Lcalibre 6th ทะเบียน 519 4484 พง วันที่ 29/4/66


เลขโมล 90007
 แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่มี
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังชั้นบาง</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปีก	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ดูไม่ได้</u>	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ใช้</u>	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัด	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี มีเสียงตายนใหญ่	☒		3,500
8. ไฟท้าย <u>แตก ข้าง ขว.</u>	☒		<u>3,000-1+2</u>	11. บัมเปอร์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 2. รอยขีด (ลองขีด)



ด้านหลัง 3. กันชนหลัง (ตะ)



ข้างขวา 1. บบ (ตะ) (สี)

สี 2,200

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ 16 นิ้ว	☐ 16 นิ้ว	☐ 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ 16 นิ้ว	☐ 16 นิ้ว	☐ 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ 16 นิ้ว	☐ 16 นิ้ว	☐ 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ 16 นิ้ว	☐ 16 นิ้ว	☐ 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 265/70R16		☒		
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด 99		☒		
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด 99		☒		
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด 99		☒		
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	มีรอยขีด 1 รอย (รวม) 300-		☒		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		