

ใบตรวจสภาพ

รุ่น.....18UZU D-MAX CAB ~~XXXX~~ สี.....ขาว ทะเบียน.....1 ชม 4338 กม วันที่.....0/7/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลกคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 20 ก.ค. 68
☐ ไม่หมด.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขใบสี 255678 เลขเครื่อง..... เลขคชช.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ คนขับ คนนั่ง คนพ = ชาติ		☒		1. ไฟเบรก ไม่ติด		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			ลำโพงขวาไม่ดัง	2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ ดีเซล		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	ตั้ง
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (MT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ มีเสียงดัง		☒	
8. ไฟท้าย นตก ข้าย + ขาว		☒		11. ปีมน		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					



หมายเหตุเพิ่มเติม.....ที่วางแก้วใส่คนนั่งนตก , คันเกียร์หลวม



ด้านหน้า 1. แผงกระจังหน้า (คทงวัด) 2. กันชนหน้า (สี) 3. กระพริบข้างซ้าย (สี)

4. กันชนหน้า (สี)

5. กระพริบข้าง (สี)



ด้านหลัง 5. มุมกระพริบข้าง (สี) (เคาะ)

6. แผงท้าย (สี)

ข้างขวา 8. กระพริบขวา (เคาะ) (สี)

9. กระพริบขวา (สี)

7. หลังคาขอบรถ (เคาะ) (สี)

รวม 8 ชิ้น = 12,000 (ค่าการประเมิน)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	/		กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	/		กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	/		กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	/		กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 22 ขนาด 215/70 R15	/		
หน้า L ยางปี 22 ขนาด 7	/		
หลัง R ยางปี 22 ขนาด 7	/		
หลัง L ยางปี 22 ขนาด 7	/		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ล้อบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
ผ้าครอบชุดล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ผ้าครอบกระแทก ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
แม็กซีไลเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ซิกเซ็กท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี 30	/		
ไฟเบรกหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี		/	