



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota i 1.6 300cc ปี 2016 สี ส้ม ทะเบียน 10กฉ 3034 วันที่ 4 มี.ค 64
 เลขไมล์ 81117 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MROEB8CB900846 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ก๊าซ ☐ ธรรมชาติ ☐ ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ก๊าซ ☐ ธรรมชาติ ☐ ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชำ 19 ต.ค 63 ☐ ไม่ชำ

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ PVC 300	☒	☐	สีขาวยุค	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง 900	☒	☐	60 ลิตร
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	25.00
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลารับ	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัต	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		6. เบรก	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
ชื่อผู้จอง 606				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุ้มแอม	☐	☐	
สมโภชน์					☐	☐	





ด้านหน้า

ข้างซ้าย

สีทองดำ
15,000

(คัสตอม)



ด้านหลัง

ข้างขวา

รวม 18,300

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี.....20 ขนาด.....205/70/15	✓		
หน้า L ☐ ยางปี.....20 ขนาด.....205/70/15	✓		
หลัง R ☐ ยางปี.....20 ขนาด.....205/70/15	✓		
หลัง L ☐ ยางปี.....20 ขนาด.....205/70/15	✓		
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คว้งบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซีไดเนอร์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
กระຈกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ใช้คฝ้าย ☒ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรคหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		