

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ SUZUKI SWIFT 1.2 GLX CVT 2018 สีกรม ทะเบียน บว 4889 กรุงเทพมหานคร 104099 วันที่ 3 ตุลาคม 2564

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	X	X	X	สีลอกสีกันชนหน้า-หลัง	33	บันไดเสริมข้าง	-	-	-	
2	พลาสติกคลุมล้อ	-	-	-	(ประตูไปรอนหน้ามีรอยขีดข่วนประตูหลังไม่มี)	34	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	✓	✓	✓	สเกิร์ตหน้าทึบสี	35	โลโก้	✓	✓	✓	
4	กระจกหน้า	✓	✓	✓		36	ป้ายทะเบียน	✓	✓	✓	
5	โคมไฟหน้า	✓	✓	✓	ไฟส่องจอดหน้า	37	จุดเติมสี	✓	✓	✓	ฝากระโปรงหน้า 200
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	-	-	-	
7	โคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓		39	ขอบในกระบะ	-	-	-	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	-	-	-			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	✓	✓	✓	
10	เสาอากาศ	✓	✓	✓		2	สนิมฐานแบตเตอรี่	✓	✓	✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✓	✓	✓		3	สนิมขาแบตเตอรี่	✓	✓	✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า	✓	✓	✓		4	ขั้วแบตเตอรี่	✓	✓	✓	
13	กระจกหน้า	✓	✓	✓		5	แผ่นกันความร้อน	✓	✓	✓	
14	แผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		6	ใต้ฝากระโปรง	✓	✓	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓	ถังฉีดน้ำ	7	น้ำหม้อน้ำ	✓	✓	✓	
16	ก้านปิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		8	น้ำหม้อพักน้ำ	✓	✓	✓	
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน	✓	✓	✓	
18	ยางรีดน้ำนอก	✓	✓	✓		10	ขาฉีด+น็อตยึดฝากระโปรง	✓	✓	✓	พ่นสีสีชุดฝากระโปรง
19	ขอบไฟหลังคา	✓	✓	✓		11	น้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	
20	กระจกประตู	✓	✓	✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	✓	✓	✓		1	เบาะหน้า	✓	✓	✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	✓	✓	✓	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง	✓	✓	✓		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✓	✓	✓	
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง	✓	✓	✓		4	เพดาน	✓	✓	✓	
25	กระจกหลัง	✓	✓	✓		5	สนิมน็อตเบาะ	✓	✓	✓	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	✓	✓	✓	
27	ยางรถ	✓	✓	✓		7	พลาสติกแผงประตู	✓	✓	✓	
28	ล้อแม็กซ์	✓	✓	✓	หลังวาง-หน้าหลังวาง	8	ช่องเก็บของ	✓	✓	✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม	✓	✓	✓		9	คอนโซลหน้า	✓	✓	✓	
30	ฝาปิดคูลลิ่ง	✓	✓	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	✓	✓	
31	ฝาถังน้ำมัน	✓	✓	✓	ถัง 20 ลิตร	11	ฟิล์ม	✓	✓	✓	ฟิล์มวางจากหน้ารถ
32	แม็กลาเยนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	✓	✓	✓		1	คัทชี+ແນบ	✓	✓	✓	
14	มือจับในประตู 4 บาน	✓	✓	✓		2	ท่อไอเสีย	✓	✓	✓	
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	✓	✓	✓		3	คัมลื้อ	✓	✓	✓	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	✓	✓	✓		4	น็อตลื้อ	✓	✓	✓	เปลี่ยน
17	แผงท้าย	✓	✓	✓		5	ยางอะไหล่	✓	✓	✓	ใส่ท่อปะ
18	ยางวงกบ	✓	✓	✓		6	พลาสติกได้กันชนหน้า	✓	✓	✓	
19	ยางขอบประตู	✓	✓	✓		7	พลาสติกได้กันชนหลัง	✓	✓	✓	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	✓	✓	✓		1	ลมแอร์	✓	✓	✓	
2	ไฟหลัง	✓	✓	✓		2	ความเย็น	✓	✓	✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	✓	✓	✓		3	เสียงแอร์	✓	✓	✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	✓	✓	✓		4	กลิ่น	✓	✓	✓	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	✓	✓	✓							
6	ไฟตัดหมอก	✓	✓	✓							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	✓	✓	✓							
8	ไฟเบรก	✓	✓	✓							
9	ไฟถอย	✓	✓	✓							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	✓	✓	✓							
11	ไฟฉุกเฉิน	✓	✓	✓							
12	กระจกมองข้าง	✓	✓	✓							
13	กระจกประตู	✓	✓	✓							
14	เครื่องเสียง	✓	✓	✓							
15	แดร	✓	✓	✓							
16	เรือนไมล์	✓	✓	✓							

หมายเหตุ

ไม่มีฝาครอบแอร์

ช่าง :

กิตติศักดิ์

วัน/เดือน/ปี :

๖ ตุลาคม ๖๗

ผู้ตรวจ/QC :

✓

วัน/เดือน/ปี :

๖ ตุลาคม ๖๗

ฝ่ายขาย :

จิราธรณ์ ๑๕๓๓๖๖๖๖

วัน/เดือน/ปี :

๖ / ๑๐ / ๖๗