

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Perc St. ๑.๖ ลิตร สี ขาว ทะเบียน 2427 กรุงเทพมหานคร วันที่ 26/4/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 108,158 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			<u>2. ว่าง</u>	1. ไฟเบรก			
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			<u>1.60</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญญาณไฟ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลูก			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ			
23. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
1. ไฟหน้า				7. ครีษ			
2. ไฟหรี่หน้า				8. บั้มบั้น			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง			
7. ไฟสูง				13. ท่อไอเสีย			
8. ไฟท้าย				14. ท้องอ่างเครื่อง			
9. ไฟหรี่ท้าย				15. ท้องอ่างเกียร์			
10. ไฟเบรก				16. ฝาครอบเครื่อง			
11. ไฟเลี้ยวหลัง				17. แผ่นกันความร้อน			


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรถเดิม = 15000

งาน & ฟิล์ม

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 205/70/45	☒	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 205/70/45	☒	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 205/70/45	☒	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 205/70/45	☒	
ยางขอบกระจะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เช็คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		