

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ CHEVROLET COROLADO

สี เทา ทะเบียน บจ 8253 นครปฐม วันที่ 26/6/67

เลขไมล์ 80566
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 10 ต.ค. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u> ขาด	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ใหม่</u>	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบบเตอร์รี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>ใส่</u>	☒	☐	<u>180</u>
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญญาณไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (MT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (MT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแบน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. บักบก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (เส้น / หมวง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม เลขตัวถังจากมองหลังเดิม : 180



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. แก้มซ้าย (สี)


2. ประตูซ้าย (สี)

4. กระบะซ้าย (สี)

3. ปีกหลังซ้าย (สี)



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี = 5,200

ยาง 4 ชิ้น =

(หมึกแดง 1 ชุด = 12,000) → นอกเหนือ

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	ยางอะไหล่
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 255/55R18	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 215/70R18	☒	ยางอะไหล่
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 255/55R18	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
ยางขอบกระด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมอสีภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี ใส่ไว้ล้อทักซ้าย	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	