

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ CHEVROLET COLORADO X-TRA สี 100 ทะเบียน พง 8253 ไม้ 49926 วันที่ 5/10/67

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	สีรอยสี 1100000	33	บันไดเสริมข้าง	/	/	/	
2	พลาสติกควิลล์	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	/	/	/	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจกหน้า	-	-	-	สี 50 กระจกหน้า	36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/		37	จุดเติมสี	/	/	/	บส. ทา + ส. กระจก
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันแดดประตู	-	-	-	
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		39	ขอบในกระบะ	/	/	/	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	/	/	/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบต	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/	สี	3	สนิมขาเบต	/	/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบต	/	/	/	1650
13	กระจกหน้า	/	/	/	สี 500 สี 1000	5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/	สี 500	6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/	สี 500	7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านบิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
17	ใบบิดน้ำฝนหน้า	/	/	/	ขาว 1500	9	น้ำหม้อบิดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรัดน้ำนอก	/	/	/		10	ขาขีด+น็อตยึดฝากระโปรง	/	/	/	
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	ทำ
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	สี 500
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
23	ก้านบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	/	/	/	75/5:000
25	กระจกหลัง	/	/	/	สี 500 สี 1000	5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/		7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	สี 500 สี 1000
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/	สี 500 สี 1000	8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมลม	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดคูลล์	/	/	/	สี 500 สี 1000	10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	
32	แม่กลายเนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	คัทชี+ແພນ	/	/	/	คัทชี+คัทชี	13	ช่องเก็บยางอะไหล่	-	-	-	
2	ท่อไอเสีย	/	/	/	คัทชี	14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	สวอย
3	คูลล์	/	/	/	คัทชี	15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	
4	น็อตล้อ	/	/	/	คัทชี	16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/	
5	ยางอะไหล่	/	/	/		17	แผงท้าย	/	/	/	
6	พลาสติกได้กันชนหน้า	/	/	/		18	ยางวงกบ	/	/	/	
7	พลาสติกได้กันชนหลัง	X	X	X		19	ยางขอบประตู	/	/	/	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟลูกเงิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ

* กระจกมองข้างเสื่อมสภาพ

ช่าง: จอห์น

วัน/เดือน/ปี:

ผู้ตรวจ/QC: 1100

วัน/เดือน/ปี: 5/10/67

ฝ่ายขาย: นางสาวจิรา ฤทธิพิทักษ์

วัน/เดือน/ปี: 5/10/67