

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Ford Ranger Dab 2.2XLTHi สี ขาว ทะเบียน 9 กจ 3660 กทว วันที่ 22/7/66


เลขไมล์ 58025
 แผ่นนิรภัย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ หมด ☒ ไม่หมด 27 กย 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกร
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอกร
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สวิตช์ชนิดไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหน้า	☒	☐		5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแบน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ปัมป็น	☒	☐	
9. ไฟท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ยาง 4 เส้น 2400x4

					ด้าน	ไม่ ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคิตัม	☒ แม็คคิตัม	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐ แม็คคิตัม	☒ แม็คคิตัม	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ แม็คคิตัม	☒ แม็คคิตัม	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐ แม็คคิตัม	☒ แม็คคิตัม	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	19	ขนาด	265/70R16	☒	
	หน้า L	ยางปี	19	ขนาด	??	☒	
	หลัง R	ยางปี	19	ขนาด	??	☒	
	หลัง L	ยางปี	19	ขนาด	??	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
โซ้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	