

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda ~~CRV~~ HRV สี ขาว ทะเบียน 22 989 ๐๐ วันที่ 22/2/66

เลขโมล 113031
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 21/9/66



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เกส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดเกสตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			ปกติ
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			ปกติ
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			ปกติ
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			ปกติ
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก			ปกติ
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			ปกติ
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			ปกติ
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			ปกติ
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			ปกติ
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สลักล็อกขั้วไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			ปกติ
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			ปกติ
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			ปกติ
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ			ปกติ
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			ปกติ
3. ไฟเลี้ยวซ้าย	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			ปกติ
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			ปกติ
5. ไฟเลี้ยวขวา	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางล้อ			ปกติ
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			ปกติ
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก			ปกติ
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ลื่น / หน่วง / เสียง)			ปกติ
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม: กระจกมองข้างซ้าย กระจกมองขวา กระจกมองหลัง

ตรวจเช็คสภาพรถ



ด้านหน้า รถกระบะ 2 ประตู 1.8 ลิตร ข้างขวา



ด้านหลัง ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว		
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว		
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว		
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <u>92</u> ขนาด <u>215/55</u>		
	หน้า L ยางปี <u>92</u> ขนาด <u>21</u>		
	หลัง R ยางปี <u>92</u> ขนาด <u>21</u>		
	หลัง L ยางปี <u>92</u> ขนาด <u>21</u>		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	