

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI SWIFT GL

สี ขาว

ทะเบียน กม 1329

วันที่ 15/11/67

เลขโมล 110932
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ถูกใจ ☐ ธรรมดา.....ดก
☐ คุณใจเจริบ.....ดก
☒ ริม.....ดก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า				4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง				10. ครีษ			
8. ไฟท้าย				11. บัมปีน			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม (* ไฟเครื่องโชว์เนื่องจากไฟที่ขอแลก 5000 >
 2. เพลี้ยคันปีกนกหลัง ค้าง มีเสียงคุยกับพื้นหน้าแล้ว


ท้ายรุ่น 100



ด้านหน้า 1. พื้นหน้า 1500
2. พลาสติกกันชนหน้า 6000 <ด้านข้าง> 1500




ข้างขวา <1 มม. กระจก 1500>
2. ซ่อมสีเก็ตรั่ว <แตก> 1300



ซ่อมสีโลหะ

ด้านหลัง 1. ซ่อมสีเก็ตรั่ว <จนยาวขาด>
~~2. พลาสติกกันชนหลัง 6000~~



ข้างซ้าย 1. กระจก 1500 <นม> 2. พลาสติกกันชนหลัง 1000
3. ซ่อมสีเก็ตรั่ว <จนยาวขาด> L (สีฟ้า) 1000

8300

สภาพล้อ	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	หมายเหตุ
	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	
	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	
	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	
	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	☐ ระเบิด	☒ ระเบิด	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
ฟิล์ม	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	
เบ็กซีไฮเนอว์	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
ใช้คฝาก้าย	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	