

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX ๑๐๖๖ cc ๑๖ว

สี ขาว ทะเบียน กม 2651 พิจิตร วันที่ 9/03/67

เลขโมล 143076

แผนีพลา ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาชี ☐ ว่าง.....

☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อ๊ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟถยนต์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หม่น / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. แก้มหน้ารอยขีด (ลงข้อ)



ด้านหลัง

๕ = 1,300

ยาว 454



ข้างขวา

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัลติม ☐ แม็คคัลเติ่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคัลติม ☐ แม็คคัลเติ่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคัลติม ☐ แม็คคัลเติ่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คคัลติม ☐ แม็คคัลเติ่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี ๒๒ ขนาด 215/70R15		/	/	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	๙๙	/	/	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	๙๙	/	/	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	๙๙	/	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			/	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			/	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			/	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			/	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			/	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			/	