

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 13 03 2566

ทะเบียน ปข 5032	ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-MAX 1.9 Hi	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง A + 17.00 + 10 ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ตั้งศูนย์ 4 เทียวโซ่ยาง. ตรวจแล้ว 2 ทำอินเตอร์มีดรวมน้ำมัน 5 9 3 แอร์ ไม่เย็น 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีทีลิตร 500 กรัม ช่าง 17.00 ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 กันชนหน้า 5 9 2 6 ตรวจแล้ว 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ระเบิดไฟสปอตไลท์ 3 5 2 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ครอบตัน 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ล้างดอก + ล้างใบ 3 5 2 ถอดเบร: หัวคณ 4 ตรวจแล้ว ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ 