

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 13 03 2566

ทะเบียน บย 5032	ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-MAX 1.9 Hi	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง A + 17.16 + 10 ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ตั้งศูนย์ 200 4 เกียร์เหย้า (ปกติ) 8 ตรวจแล้ว 2 ท่ออินเตอร์มีคาร์บอนน้ำมัน (ล้าง) 5 9 3 แอร์ไม่เย็น (เปลี่ยน) 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีทีลิตร 56041 ช่าง 4.5 ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 กันชนเหล็ก 5 9 (200) 2 6 ตรวจแล้ว 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ระเบิดไฟสปอตไลท์ 3 5 ตรวจแล้ว 2 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 รอยสนิม 2 3 ตรวจแล้ว		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ล้างนอก + ภายใน 3 5 (500) 2 ถอดเบาะพร้อม 4 ตรวจแล้ว ระบบไฟหน้า		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ **✓** **๑**