

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI MIRAGE สี ฟ้า ทะเบียน จป 8736 ชม. วันที่ 21/10/2566

เลขโมล 70522

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง ๑๙๓.๖๗

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซนริค

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	/			2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	/			ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง	/		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/			6. น้ำหม้อพัก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	/			7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/			8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/			11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เกอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			15. สลักลักษณะไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	/			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ <u>ตั้ง</u>	/		180
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช๊คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			7. น้ำมันเกียร์ AT (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			9. ยางหุ้มแบริน	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ <u>ตั้ง</u>	/		180
8. ไฟท้าย	/			11. ปีมนัน	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			14. พวงมาลัย (ลื่น / หน่วง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1.กระจังหน้าแตก (เปลี่ยน)
2. กันชนหน้า (ซ่อม) (สี).



ข้างขวา 3. ฝาตะหลังขวา (สี).



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 4. ประตูหน้าซ้าย (สี) (เคาะ).
5. ฝักม้าย (สี).

สี = 6,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 195/50R15	☒	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 91	☒	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 79	☒	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 79	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ทพอสภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คคซิลเวอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	