

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Hilux 2008 สี ขาว ทะเบียน พฉ 8912 วันที่ 20/7/62



เลขไมล์ 193,075 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MR0GS12G05065823 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 18 ก.พ. 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>4. ไฟตัด</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเบรก	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>4. ไฟตัด</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒		<u>ไฟแต่ง</u>	4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าับ	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		<u>ฉีกท่อ</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			<u>100/10</u>
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนา			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 1076



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กันชนหน้าสีเงิน

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

$\Sigma = 3,000$ 1107' 2,500
 ก่อสร้าง 1,000 CD. 2,000
 1107' 1107' = 5,000 1107' = 500

* 63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หลัง L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	18	ขนาด	215/70/15	✓
	หน้า L	ยางปี	18	ขนาด	215/70/15	✓
	หลัง R	ยางปี	18	ขนาด	215/70/15	✓
	หลัง L	ยางปี	18	ขนาด	215/70/15	✓
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				