

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Revo Scab 2.4 E สี เทา ทะเบียน ฉน 7772 ปี 20 วันที่ 14/7/65


เลขโมล 116454
 แผ่นเพลน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด 3 มิ.ย. 65
☐ ไม่งด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟเบรก	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	กดไม่ได้	3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	—	—	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	—	—	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		7. ที่ปิดน้ำฝน		✓	ฉีดน้ำไม่ออก
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		9. แบตเตอรี่		✓	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		15. สัญญาณไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โชคอัพ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า		✓	ไม่ติด	5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		9. ยางหุ้มแพน	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีซ	✓		
8. ไฟท้าย				11. ปัมป์	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย		✓	ไม่ติด	12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก		✓	ไม่ติด 1 หัว	13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

หมายเหตุเพิ่มเติม รถโดนมาชน



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 255/55R18			☒	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99			☒	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี		☐	☐
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี		☐	☐
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี		☐	☐
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี		☐	☐
แบริคซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		☐	☐
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี		☐	☐