


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Vigo Champ 1.33 679 ทะเบียน มฉ-1839 วันที่ 12/5/63
 เลขไมล์ 133,679 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☐ ไม่ชาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าท้าย	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหน้าท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระฉกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระฉกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
27. กระฉกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟโนเก้ง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่	☒	☐	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
				4. โช๊คอัพ	☒	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แดค	☒	☐	
				6. เบรก	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางทุหนาม	☒	☐	

ชื่อผู้จอง.....
 ชื่อผู้ขาย.....


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

4 am 16/12/1983

1. Lu San sun



ข้างขวา

4. ବାକି

$\sqrt{140123500} \approx 37432$

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		✓		
	หน้า L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		✓		
	หลัง R	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		✓		
	หลัง L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		✓		
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
โซ่ค้ำท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี					