

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 27 04 2567

ทะเบียน เลข 3022 เลข	ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu Dmax	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 4 8 2 5 9 3 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เคาะบริเวณท้ายกระบะ จางๆ 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ 14.44 เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ล้างทำความสะอาด 3 5 2 เปลี่ยนเบรค 4 ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ