

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า ๒ ปี 19

สี ดำ

ทะเบียน ธ กว 4908 วันที่ 12 พ.ค. 65

เลขไมล์ 96116

เลขตัวถัง MMRDLE33AOW437657

เลขเครื่อง P350343421

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด 1814565 ☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก



☒ รีโมท.....1.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		/			1. ไฟหน้า	/			
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี		/			2. ไฟหรี่หน้า	/			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		/			3. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		/			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			/		5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			
6. สัญญาณไฟ		/			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		/			7. ไฟสูง	/			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี					8. ไฟท้าย	/			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		/			9. ไฟหรี่ท้าย	/			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี		/			10. ไฟเบรก	/			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี		/			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		/			12. ไฟเลี้ยวหลัง	/			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		/			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		/			1. น้ำมันเครื่อง		/		600
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					2. น้ำมันเบรก				
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี					3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี					5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี					6. น้ำมันหม้อพัก	/			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☒ ไม่มี		/			7. น้ำฉีดกระจก	/			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		/			9. แบตเตอรี่	/			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		/			10. สายพาน	/			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		/			11. สภาพเครื่องยนต์	/			
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี					ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี					1. ลูกปืนล้อ	/			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี					2. ลูกหมากคันชัก	/			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		/			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	/			
ระบบไฟภายใน					4. ใช้อัต	/			
1. ไฟในถัง		/			5. กระบอกพวงมาลัย/แลด				
2. ไฟหน้าบิด		/			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุ้มแบริด				
 สมโภชน์									



ด้านหน้า ~~สีทอง กระจกหน้า 1500~~ ข้างซ้าย ~~สีทอง กระจกหน้า 1500~~


สีทอง กระจกหน้า 1500

~~กระจก 1500~~ ~~สีทอง กระจกหน้า 1500~~


สีทอง กระจกหน้า 1500

กระจกหน้า ขน 1000

สีทอง กระจกหน้า 1500 (กระจกหน้า)



(กระจกหน้า 2)



ด้านหลัง ~~สีทอง~~

ข้างขวา ~~สีทอง กระจกหน้า 1500~~

* ~~สีทอง กระจกหน้า 1500~~

(กระจกหน้า) ~~สีทอง กระจกหน้า 1500~~ (กระจกหน้า) ~~สีทอง กระจกหน้า 1500~~

~~สีทอง กระจกหน้า 1500~~

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 19	ขนาด.....		☒	
	หน้า L	☒ ยางปี 19	ขนาด.....	185/65 R15	☒	สีเปลี่ยนยาง
	หลัง R	☒ ยางปี 19	ขนาด.....		☒	4500
	หลัง L	☒ ยางปี 19	ขนาด.....		☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		สีทอง กระจก 900
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				