


ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ อีซูซุ ดีแมกซ์ ปี 2025 สี น้ำเงิน 1.9LDA สีเทา ทะเบียน 19ม 3047 ผลิต 709925 วันที่ 5/4/2566

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี			/	มีรอยร้าว	33	บันไดเสริมข้าง			/	
2	พลาสติกตัวล้อ			-		34	กันชนหลัง(เสริม)			-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์			-		35	โลโก้			/	ไม่มีโลโก้
4	กระจังหน้า			/		36	ป้ายทะเบียน			/	
5	โคมไฟหน้า			/	มีรอย	37	จุดแต้มน้ำ			/	น้ำกระเด็น
6	ขอบโคมไฟหน้า			-		38	ตัวกันสาดประตู			-	
7	โคมไฟตัดหมอก			/		39	ขอบในกระบะ			/	มีรอย
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก			/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟหับทึบกันชนหน้า			-		1	น็อตในห้องเครื่อง			/	
10	เสาอากาศ			/		2	สนิมฐานเบต			/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา			/		3	สนิมขาเบต			-	
12	ยางขอบกระจกหน้า			/		4	ขั้วเบต			/	มีสีใหม่
13	กระจกหน้า			/	มีรอยร้าว	5	แผ่นกันความร้อน			/	
14	แผงจิ้งหรีด			/		6	ใต้ฝากระโปรง			/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด			/		7	น้ำหมอน้ำ			/	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า			/		8	น้ำพักหมอน้ำ			/	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า			/	เปลี่ยน	9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน			/	
18	ยางรีดน้ำนอก			/		10	ขวยึด+น็อตยึดฝากระโปรง			/	มีรอยถอด
19	ขอบไฟหลังคา			/		11	น้ำมันเครื่อง			/	
20	กระจกประตู			/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย			/		1	เบาะหน้า			/	มีดราม
22	ขอบโคมไฟท้าย			-		2	เบาะหลังหรือเค็บ			/	มีดราม
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง			-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น			/	
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง			-		4	เพดาน			/	มีดราม
25	กระจกหลัง			/		5	สนิมน็อตเบาะ			/	มีดราม
26	ไฟหับทึบกันชนหลัง			-		6	ช่องแอร์			/	มีดราม
27	ยางรถ			/		7	พลาสติกแผงประตู			/	
28	ล้อแม็กซ์			/	มี 2025 = 4 เส้น	8	ช่องเก็บของ			/	
29	ฝาปิดที่เติมลม			/		9	คอนโซลหน้า			/	
30	ฝาปิดตุ่มล้อ			-		10	คอนโซลกลาง			/	มีดราม
31	ฝาถังน้ำมัน			/		11	ฟิล์ม			/	มีดราม
32	แม็กกลายเนอร์			-		12	กล่องเก็บแว่น			/	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่			✓		1	คัทชี+ແພນ			✓	
14	มือจับในประตู 4 บาน			✓		2	ท่อไอเสีย			✓	ท่อขึ้น
15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย			✓		3	ดุมล้อ			✓	
16	มุด้านในฝาท้าย ขวา			✓		4	น็อตล้อ			✓	
17	แผงท้าย			✓	มีรอย+ฉีกแตก	5	ยางอะไหล่			-	ไม่มียางอะไหล่
18	ยางวงกบ			✓		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า			✓	
19	ยางขอบประตู			✓		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง			-	
20	ที่จุดบุหรี่			-			ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์			✓	
1	ไฟหน้า			✓		2	ความเย็น			✓	
2	ไฟหลัง			✓		3	เสียงแอร์			✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า			✓		4	กลิ่น			✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง			✓							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม			-							
6	ไฟตัดหมอก			✓							
7	ไฟเลี้ยวหลัง			✓							
8	ไฟเบรก			✓							
9	ไฟถอย			✓							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน			✓							
11	ไฟฉุกเฉิน			✓							
12	กระจกมองข้าง			✓							
13	กระจกประตู			✓							
14	เครื่องเสียง			✓							
15	แดร			✓							
16	เรือนไมล์			✓							

หมายเหตุ *มีรอยฉีกฉีกกระจกมองข้าง *มีรอยฉีกฉีกกระจกมองข้าง L *มีรอยฉีกฉีกกระจกมองข้าง R
*ไฟเลี้ยวหน้า+หลังแตก

ช่าง: _____ วัน/เดือน/ปี: _____
 ผู้ตรวจ/QC: _____ วัน/เดือน/ปี: _____
 ฝ่ายขาย: ๓๓๓๓๓๓๓๓  วัน/เดือน/ปี: 5/4/2566