

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ D-MAX DOUBEL CAB 1.9 ZP HI สี เทา ทะเบียน ทจ 3161 ยะลา วันที่ 11/07/67

เลขโมล 99126
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 711.ค.66
☐ ไม่ชาติ


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบรด์
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifun ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ่แหวน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบับ			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่นว่ง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

เปิดไม่ติด
 ไม่ใส่ รด
 5,000


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

วง A 154 -

				ด้าน	บน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว		☒	☐	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว		☒	☐	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว		☒	☐	
	หลัง L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว		☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 265/65 R17			☒	☐	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	ก		☒	☐	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	ก		☒	☐	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	ก		☒	☐	
ยางขอบกระຈ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	หมดสภาพ		☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระ	☐ มี ☒ ไม่มี			☐	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			☐	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			☒	☐	