

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ... Eco sport สี... ขาว ทะเบียน... AKB-2150 วันที่... 9/11/11
 เลขไมล์... 134,281 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษา ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 24/1/63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐	ไฟฟ้ ครบถ้วน	1. ไฟหน้า	☒	☐	ไฟ ครบถ้วน
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			ไฟ ครบถ้วน	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	2. น้ำมันเบรก	☒	☐		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	6. น้ำมันพอก	☒	☐		
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐		
23. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	9. แบตเตอรี่	☒	☐		
24. กระจุมองข้างรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	10. สายพาน	☒	☐		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ระบบช่วงล่าง			ไฟ ครบถ้วน	
27. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐		
ระบบไฟภายในรถ			3. ยางกันฝนเพลทขับ	☒	☐		
1. ไฟในถัง	☒	☐	4. รอยรั่วซีคอัพ	☒	☐		
2. ไฟหน้าบด	☒	☐	5. กระจุพวงมาลัย/แลค	☒	☐		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐		
ชื่อผู้ตรวจ			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐		
			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐		
			9. ยางหุ้มแหมบ	☒	☐		
			10. เบรก	☒	☐		
			11. เซ็คอัพ	☒	☐		


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี: 3000 บาท 2500
 ภาษี: 3500 ปีละ 3500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 19	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 19	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 19	☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 19	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		ดูรายละเอียด
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		