

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ..... Revo st. 2100cc สี..... เทา ทะเบียน..... จก-1482 วันที่..... 19/4/68

แฉนวนพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด..... 21 พ.ค. 68
☐ ไม่ขาด.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไขมัน
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์..... 82,420 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพื้	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แฉนวน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เข็มกลัดล็อค ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แฉนวนกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ปีกนก	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้ค้ว	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ครีษ	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บันน	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่ง / เสียง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒			12. แฉนวนใต้เครื่อง		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
10. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์		☒	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ① กิ่งไม้ 1,500

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

ราคา = 1,500

ยาง 1 นิ้ว ต้นไม้ =
ตู้เหล็ก 2 เมตร

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R	☐ แม็คดีม	☒ แม็คดีต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒	7 เมตร
หน้า L	☐ แม็คดีม	☒ แม็คดีต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒	
หลัง R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คดีต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒	ขนาด 15 นิ้ว
หลัง L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คดีต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒	ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง						
หน้า R	ยางปี.....		ขนาด 245/45/18		☒	
หน้า L	ยางปี.....		ขนาด 245/45/18		☒	
หลัง R	ยางปี 22		ขนาด 225/75/15		☒	ขนาด 22 นิ้ว
หลัง L	ยางปี 22		ขนาด 225/75/15		☒	ขนาด 22 นิ้ว
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
รั้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☒ ไม่มี			☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☒ ไม่มี			☒	
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ซีคฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	
สวากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	