



วันที่ ๑๓/๓/๖๒

ရှမ်း

ทะเลจีน



ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ภาค ๑

สภานะ

เพิ่มเติม

สถานะ

☒ DVD/CD/MP3/inU
☐ Navigator
☒ USB/AUX
☐ Bluetooth
☐ Voice Control
☐ กล้องหน้า/กล้องหลัง
☐ จอ Touch Screen
☒ เข็มวัดความเร็ว
☐ เข็มวัดรอบเครื่องยนต์
☐ เข็มวัดอุณหภูมิ
☐ เข็มวัดน้ำมัน
☐ เข็มวัดแรงบิด

☐ เบาะหนังไฟฟ้า
☐ หลังคาพับไฟฟ้า
☐ เบาะปรับไฟฟ้า
☐ ถุงลมนิรภัย/Airbags
☐ Voice Control
☒ กระพริบไฟหน้า/ไฟท้าย
☒ กระพริบไฟเลี้ยว
☒ กระพริบไฟฉุกเฉิน
☒ เข็มวัดความเร็ว
☒ เข็มวัดรอบเครื่องยนต์ 2
☐ เข็มวัดอุณหภูมิ

☒ เก้าอี้
☒ ยางอะไหล่
☒ ล้อแม็ก/ล้อกระทะ
☒ เบาะหนัง
☐ กันแดดประตู/กันฝน
☒ แบตเตอรี่ 30
☐ เบรก ABS
☐ เข็มวัดความเร็ว/เบรก/ลมนิรภัย
☐ สเกิร์ต
☐ กันชนหน้า/หลัง
☐ กระจก/บันไดเสริม