

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Revo Single 2.4 J สี ขาว ทะเบียน 362 ม 1335 นคร วันที่ 10/6/66

เลขโมล 108069

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 30 กย 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไสบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอ

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก


☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัม	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (ตะขอสี่)


2. กันชนหน้า (สี่)



ข้างซ้าย 3. แก้มซ้าย (สี่)


4. ประตูซ้าย (สี่)

5. กระบะซ้าย (ตะขอสี่)



ด้านหลัง 6. ฝาท้าย (ตะขอสี่)

7. แผ่นชั้นท้าย (ตะขอสี่)



ข้างขวา 8. กระบะขวา (ตะขอสี่)

9. กระบะมองข้างซ้ายหัก (เปลี่ยน)

สี 9,600 / ยาง 1,500 x 4.

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคต่าง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคต่าง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคต่าง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคต่าง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 195 R15			/	
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด 99			/	
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 99			/	
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด 99			/	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไฮดรอลิก	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝากาย	☐ มี	☒ ไม่มี				/	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					