

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ REVO DOUBLECAP PRERUNNER สี เทา ทะเบียน กข 5324 ทดสอบวันที่ 18/10/67

ฝาпан ☒ มี ☐ ไม่มี เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ภาษี ☐ ว่าง..... ☒ ไม่ว่าง <u>20 ธ.ค. 68</u>	ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV เกาส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด	ฤญแฉ ☒ ธรรมดา.....ดอก ☒ ฤญแฉโรโมท.....ดอก ☐ รโโมท.....ดอก Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
--	--	--


เลวโมล 85235 เลวครื่อง..... เลวคัซซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>สภาพดี</u>		☒		1. ไฟในเก้ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ฉีกขาด ไม่ออก</u>			
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบนเตอร์รี่	☒		
14. เซนทาล็อค ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>กดไม่ไต้</u>	10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แวร (ความเย็น / กลั่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้ควัฟ	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระจุกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ด้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุแหบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครัซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมบ้น	☒		
9. ไฟหรีท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. แก้มซ้าย (ลงชื่อ)


2. ขอบประตูหน้าซ้าย (ลงชื่อ)

3. ขอบประตูหน้าขวา (ลงชื่อ)

4. กระโปรงท้าย (ลงชื่อ)



ด้านหลัง



ข้างขวา 5. กระโปรงหน้า (ลงชื่อ)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
	ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
	หน้า L ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
	หลัง R ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
	หลัง L ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 265/60R18	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 7	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 7	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่กซ์ไฮดรอลิก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	