

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Honda CITY 1.5 SV

สี ขาว

ทะเบียน จง 1857 จฉ.

วันที่ 7/7/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด.....

☒ ไม่ขาด 24 พ.ย. 68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท 1.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขใบ 186995



เลขเครื่อง.....

เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน <i>โดนหมดสภาพ</i>	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริดเดอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	L รั้งไม่ได้	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	L ไม่พ่น	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ไขควง	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค <i>ตั้ง (ไม่ขยับ)</i>	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) <i>(MT)</i>	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					



หมายเหตุเพิ่มเติม

ไฟส่องท้ายไม่ติด 1 ทิศ



ด้านหน้า 1. ตั้งตำแหน่งหน้าใหม่

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา 2. กระดาษรองข้างขวา (สี)

ราคา 2. = 500

งบ 1.500 -

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☐ กระ/ วน	16 นิ้ว	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☐ กระ/ วน	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☐ กระ/ วน	16 นิ้ว	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☐ กระ/ วน	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 185/60R16			ดอกยางอะไหล่สี
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด 79			
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 79			
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 79			
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
ล้อบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี				