

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ ซูบิกุเออติกา มี 2013 สี ดำ ทะเบียน กจ 9904 วันที่ 26/12/62

เลขไมล์ 1130003 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ Benchin ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
เลขตัวถัง MHYKZE81S0090398 เชื้อเพลิง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
เลขเครื่อง KIABT10981

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สออก(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 28 ต.ค 2563



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>60002-LR</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. จิพยู/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ							
1. ไฟในแก๊ง		☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
2. ไฟหน้าปิด		☒		4. รอยรั่วใช้คอป			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแหวน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 106
ชื่อผู้ส่งงาน



สมโภชน์

(L)



ด้านหน้า กันชนหน้าเหล็กแตก
สีถลอก เป็นรอย

ข้างซ้าย เก๋งซ้ายบวม, กระจกมอง
ข้างด้านซ้าย สีเป็นรอย
ประตูด้านซ้ายหน้า ลอก สีเป็นรอย



ด้านหลัง กันชนท้ายบวม
แตก, สี
* มีรอยขีดข่วน

ข้างขวา ขอบประตูด้านหน้า ขูด
รอยขีดข่วน เป็นรอย

Price: 5,000 งบ: 10,000
Z = 6,500 งบ: 2,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	✓		
	หน้า L	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	✓		
	หลัง R	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	✓		
	หน้า R	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....16 ขนาด.....	225/40/18	✓	✓	{เปลี่ยนสภาพ}
	หน้า L	ยางปี.....16 ขนาด.....	225/40/18		✓	
	หลัง R	ยางปี.....16 ขนาด.....	225/40/18		✓	
	หลัง L	ยางปี.....16 ขนาด.....	225/40/18		✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
...	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		