

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Accord 2.0 E สี ดำ ทะเบียน 7กย 750 กท วันที่ 26/8/66

เลขโมล 219882
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 24ก.ค.67.

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 2.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/	/		1. ไฟในถัง	/	/	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ไฟหน้าปิด	/	/	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. น้ำมันเครื่อง	/	/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. น้ำมันเบรก	/	/	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/	/	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/	/	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/	/	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		6. น้ำหม้อพัก	/	/	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		7. ที่ปิดน้ำฝน	/	/	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		8. สภาพเครื่องยนต์	/	/	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		9. แบบเตอร์รี่	/	/	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		10. สายพาน	/	/	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>สีฟ้า</u>	/	/	ดัดแปลง ยางเพิ่ม 10.000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		12. อินเตอร์	/	/	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		13. เทอร์โบ	/	/	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/	/	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		15. สัญลักษณ์ไฟ	/	/	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. ลูกปืนล้อ	/	/	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ลูกหมากคันชัก	/	/	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/	/	
1. ไฟหน้า	/	/		4. โชคอัพ	/	/	
2. ไฟหรี่หน้า	/	/		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล <u>ตั้ง</u>	/	/	ดัดแปลง
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/	/	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		7. น้ำมันเกียร์ (AT) <u>(MT)</u>	/	/	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/	/		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/	/	
6. ไฟเดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		9. ยางหุ้มแบริด	/	/	
7. ไฟสูง	/	/		10. ครีซ	/	/	
8. ไฟท้าย	/	/		11. ปัมป์	/	/	
9. ไฟหรี่ท้าย	/	/		12. เพลากลาง	/	/	
10. ไฟเบรค	/	/		13. ปีกนก	/	/	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	/	/	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/	/					


หมายเหตุเพิ่มเติม ถ้าเกินสีมาเกินหม้อถังคัน เวนท์หลัง ฝาท้าย



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. กันชนหลัง (สี)

สี = 1200



ข้างขวา

						ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒	แม็คคติม	☐	แม็คคแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หน้า L	☒	แม็คคติม	☐	แม็คคแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หลัง R	☒	แม็คคติม	☐	แม็คคแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หลัง R	☒	แม็คคติม	☐	แม็คคแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	23	ขนาด				225/50 R17	
	หน้า L	ยางปี	23	ขนาด				99	
	หลัง R	ยางปี	23	ขนาด				99	
	หลัง L	ยางปี	23	ขนาด				99	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี					
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี					
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี					
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี					
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี					
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี					
ไฟเบรกลหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี					