

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ... มาสด้า 3 ... สี... น้ำเงิน ... ทะเบียน... กต-8627 ... วันที่... 10/4/62

เลขไมล์... 86,628 ... ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ... ภูเขา ☐ ธรรมดา... ดอก

เลขตัวถัง... .. เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ... ☒ ภูเขา... ดอก

เลขเครื่อง... .. ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ... ☐ รีโมท... ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี ... แก๊ส ☐ ลงเส้น ☐ ไม่ลงเส้น ... Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ... ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ... ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ... ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ... ประกันภัย ☐ มี... .. ☐ ไม่มี


ภาษี ☐ ขาด... .. ☐ ไม่ขาด...

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัด ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยโลห์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แฮร์รี่ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. จิพพี้/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี							
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง				1. น้ำมันเครื่อง			
2. ไฟหน้าปิด				2. น้ำมันเบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก			
				7. น้ำฉีดกระจก			
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่			
				10. สายพาน			
				11. สภาพเครื่องยนต์			
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลูก			
				4. โช๊คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แร็ค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริน			

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย

มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยที่ประตูด้านหลัง
และตัวถังสีฟ้า



ด้านหลัง

ข้างขวา

ยก 10,000

สี 0,500

เบาะ 200

						ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระดะ / ขนาด 15	นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระดะ / ขนาด	นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระดะ / ขนาด	นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระดะ / ขนาด	นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 16	☐ ขนาด				☒	
	หน้า L	☒ ยางปี	☐ ขนาด				☒	
	หลัง R	☒ ยางปี	☐ ขนาด				☒	
	หลัง L	☒ ยางปี	☐ ขนาด				☒	
ยางขอบกระดะ	☒ มี	☐ ไม่มี						
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี						
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี						
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี						
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี						
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี						
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี						
ฝาครอบกระดะ	☐ มี	☒ ไม่มี						
แม่กซ์ไดเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี						
กระดะกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี						
ฉีดฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี						
สเปรย์กระจก	☐ มี	☒ ไม่มี						
ไฟหมอกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี						