

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota COMMUTER สี ขาว ทะเบียน สล 1817 กทม. วันที่ 24/12/67

แฉนวนกันความร้อน ☒ มี ☐ ไม่มี

เลกคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 26 ธ.ค. 68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโอดีเซล

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกลูก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอกลูก


Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 179112 เลขเครื่อง เลขคีย์

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	เสียงไม่ดัง (180)	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แฉนวน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เข็มกลัดล็อค ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	เสียงดัง L (180)	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☒	☐	
2. ไฟหน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแชน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ ☒ ดึง	☒	☐	(180)
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. บิกน	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1 ล้างท้าย (เทา) (สี)

2 กั้นชนท้าย (สี).



ข้างขวา 3 ประตูหน้า (สี).

2 3 สี = 4,500

			ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง L	☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด	205/70R15	
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด	7	
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด	7	
	หลัง L	ยางปี 24	ขนาด	7	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระแทก	☒ มี ☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	มีรอยขีดข่วน			
โซ่ผูกท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี				
ไฟเบรกล้อหลัง	☒ มี ☐ ไม่มี				