

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... ISUSU สี..... ดำ ทะเบียน..... ทอ 5561 วันที่..... 12-3-63
 เลขไมล์..... 148195 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา..... ดอก
 เลขตัวถัง..... MP1TFR84HYT228355 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา..... ดอก
 เลขเครื่อง..... ATK1EZ6552 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 27 พ.ย 63


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	จนจบชุด	1. ไฟหน้า		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้า		☒	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒	
6. สัญญาณไฟ		☒		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง		☒	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. ไฟท้าย		☒	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. ไฟรีท้าย		☒	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. ไฟเบรก		☒	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี		☒					
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี		☒					
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง		☒		เช็ค
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก		☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. ไรบารี ☐ มี ☐ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	6. น้ำมันพัด		☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก		☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	9. แบตเตอรี่		☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	10. สายพาน				
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	11. สภาพเครื่องยนต์				
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี						ระบบช่วงล่าง	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	2. ลูกหมากคันชัก				
			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
			4. โช้คอัพ				
			5. กระจุกพวงมาลัย/แลค				
			6. เบรก				
			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
			9. ยางหนุน				

สมโภชน์



ด้านหน้า


กันชนเหล็ก + กระจก



ข้างซ้าย

ฉนวนกันความร้อน + ประตูเหล็ก

กระจกสีเทา



ด้านหลัง

ฝาท้ายเหล็ก + กันชน



ข้างขวา

โคมไฟตัดหมอกสีเทา + หน้า + หลัง

น้ำหนัก = 5000 กิโลกรัม : 15000

1100 - 1500 กิโลกรัม : 1000

						ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	/		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	/		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	/		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	12	ขนาด	245/40 R16		/	180
	หน้า L	☐ ยางปี	14	ขนาด	4			
	หลัง R	☐ ยางปี	12	ขนาด	4			
	หลัง L	☐ ยางปี	12	ขนาด	4			
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี						
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี						
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					/	ฝากระโปรงท้ายไม่
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				/		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				/		
แม็กไฟไลน์อร์	☒ มี	☐ ไม่มี				/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				/		
โช๊คผ่าย	☐ มี	☒ ไม่มี				/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				/		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				/		