

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Toyota แอติส 2015 สี เทา ทะเบียน 4กบ 2838 วันที่ 17/10/63

เลขไมล์ 115498

เลขตัวถัง MRO53REH404620239

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ 24 ธ.ค 2564

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักระบบไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระงะมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
27. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันพัด	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่	☒	☐	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	☐	
				4. โช๊คอัพ	☒	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
				6. เบรก	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	

ชื่อผู้จอง 6๓๘



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า ด้านหน้ารถ ฟากรูปข้างซ้าย ประตูขวา, เสาข้างขวา
เป็น 66ยลส.6ยลส. ดัดอิม

ร 4500



ด้านหลัง

ข้างขวา

66ยล, 500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี.....19 ขนาด.....205/55/16	✓		
หน้า L ☐ ยางปี.....19 ขนาด.....205/55/16	✓		
หลัง R ☐ ยางปี.....19 ขนาด.....205/55/16	✓		
หลัง L ☐ ยางปี.....19 ขนาด.....205/55/16	✓		
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฝาครอบคุมล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไดเนอร์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
กระຈกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ใช้คฝ่าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		