

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ **SUZUKI CELERIO**

สี **ดก**

ทะเบียน **ขบ 1151**

วันที่ **26/9/66**


เลขโมล **64871**
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


ถูกใจ ☐ ธรรมดา.....ดก
☒ ถูกใจเจริโมท **1**.....ดก
☐ รีโมท.....ดก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง เปลี่ยน	☒	☐	900
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบริเตอร์ เปลี่ยน 1930	☒	☐	
14. เซนทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุขังปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มหมอบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒	☐	ทำศูนย์ 100
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม **1. ทวีปในกระตั้น < ขว 1500**




ด้านหน้า ฝากระโปรงหน้า=ทำตัว 1500
กันชนหน้าเหล็ก+ 66 พลาสติกตัว 1500



ข้างขวา ประตูหน้าขวา มีพลาสติกตัว 1300
ประตูหลังขวา มีพลาสติกตัว 1300



ด้านหลัง กันชนหลัง มีพลาสติกตัว 1300



ข้างซ้าย ประตูหลังซ้าย มีพลาสติกตัว 1300
ประตูหน้าซ้าย มีพลาสติกตัว 1300

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		165/65/R14
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		เปลี่ยนยาง 4 เส้น 9,000
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....		
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซ์โกลนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โซ๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		